

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация: средняя, подогрев передних сидений, кожа
2. ПТС: оригинал
3. Владельцы: 1 владелец
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Гарантия: Нет
6. Сервиса: да
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): дилер
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: да
11. Покраски и работы: передние крылья левые двери + ППД, ЗЛК, + окрасить крышку багажника (окрас косметический от лап собаки)
12. Диагностика: низкий уровень масла, ошибки по модулю CAN, ошибки по блоку кондиционирования

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

---

Диагностика: 1. Не работает омыватель заднего и лобового стекла, омыватель фар (возможно замерзание воды); 2. Не работает задний парктроник после ДТП; 3. Низкий уровень масла в ДВС - долив; 4. Ошибки кондиционера: B1672, B1685, B1687; 5. Ошибка C1161 - неисправность шины CAN; 6. Износ передних тормозных дисков; 7. Полный привод РАБОТАЕТ!

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет