


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

16.08.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Марка | Audi | Модель | Q3 |
| Год | 01/01/2013 | Пробег | 146707 км |
| ВИН | WAUZZZ8U0ER018328 | Цвет | Черный |
| Двигатель | 1984 см / Бензин | Коробка передач | коробка-робот |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 3 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 30.10.2015/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| Бампер передний | х | х |
| Капот | Вторичный окрас | |
| Крыло переднее левое | Вторичный окрас, Деталь заменена | |
| Крыло переднее правое | Вторичный окрас, Деталь заменена | |

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Розетка 12 V
- 9 Бортовой компьютер
- 10 Передние противотуманные фары
- 11 Электропривод регулировки зеркал
- 12 Центральный замок
- 13 ESP
- 14 Антипробуксовочная система
- 15 Антиблокировочная система (ABS)
- 16 USB порт
- 17 Подогрев передних сидений
- 18 Передний центральный подлокотник
- 19 Мультируль
- 20 Турбированный двигатель
- 21 Электроподъемники передние
- 22 Электроподъемники задние
- 23 Отделка кожей рычага КПП
- 24 Отделка кожей рулевого колеса
- 25 Датчик света
- 26 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

| <p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p> | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|--|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | X | | | Имеются микротрещины на левой фаре |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | X | | | Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 12 | Омыватель фар | X | | | Не работает |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 3 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 4 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 5 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | X | | Посторонний звук шум/стук; Посторонний шум в рулевой колонке |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | X | | Недостаточно холодит |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | | X | Установлен чехол |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | Установлен чехол |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | Установлен чехол |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | Установлен чехол |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | X | | Потертости; Потертости |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 44 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 45 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | X | | | Показание одометра не соответствует фактическому пробегу; Скручен пробег. На приборной панели пробег 146707 км, в лаунче блоке КПП пробег 181042 км |
| 46 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | X | | Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки |
| 7 | Состояние подушек КПП | | X | | Растрескивание подушки КПП нижняя |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеков | | X | | Запотевание турбокомпрессора |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | X | | | Уровень мала ниже минимальной отметки; Стук фазорегуляторов. Положение фазорегуляторов вне допуска |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | X | | | Течь прокладки клапанной крышки |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | X | | Запотевание патрубков охлаждения |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | Темный цвет тормозной жидкости |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X | | | Шум в районе цепи ГРМ; Шум цепи ГРМ |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | X | | | Требуется замена тормозной жидкости; Требуется замена тормозной жидкости |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | X | | | Сильная коррозия, необходима экспертиза |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях | | X | | Небольшие пинки при переключении передач на месте, рекомендуется замена масла в КПП с последующей диагностикой |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 5 | Количество сохранённых ключей | | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | X | | | Распечатка результатов обязательна. Ошибки: лямбда-зонд 2, ряд 1: сигнал переобогащения смеси; ряд 1, впускной клапан регулировки фаз газораспределения происходит слишком медленно; реле системы очистки фар |
| 8 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | X | | | Имеются активные ошибки по ДВС; Имеются активные ошибки по катализатору |
| 10 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: Максимов М.В. | | | | | |
| Клиент ознакомлен:. | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: Максимов М.В. | | | | | |
| Клиент ознакомлен:. | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X | | Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: Максимов М.В. | | | | | |
| Клиент ознакомлен:. | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | | Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X | | Забит радиатор; Забит радиатор |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | Проверил: Клиент ознакомлен:: | | | Максимов М.В. |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | X | | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X |
| 5 | Коробка переключения передач | | X | |
| 8 | Тормозные шланги, трубки | | | X |
| 9 | Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X |
| 11 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | X | | |
| 13 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | |
| | | | | Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС; Запотевание задней части ДВС. Обильное запотевание стыка КПП с угловым редуктором |
| 14 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал | | | X |
| 15 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X |
| 16 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| | | | | |
| | Проверил: | | | Максимов М.В. |
| | Клиент ознакомлен:: | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | X | |
| | | | | Растрескивание эластичной муфты. Растрескивание сайлентблоков поперечных и продольных рычагов |
| 4 | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X |
| 5 | Тормозные шланги, трубки | | | X |
| 6 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | X | |
| | | | | Растрескивание втулок стабилизатора |
| 7 | Выхлопная система (глушитель) | | | X |
| 8 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | | X |
| 9 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| | | | | |
| | Проверил: | | | Максимов М.В. |
| | Клиент ознакомлен:: | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X | |
| | | | | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| | | | | |
| | Проверил: | | | Максимов М.В. |
| | Клиент ознакомлен:: | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|--|--|--------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Горкавчук Д.К. Подпись: | | Селиванов АА Подпись: | Телефон: | Дата: |