

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1.1. Комплектация: Суприм+ 2. ПТС: ДУБЛИКАТ 3. Владельцы: 2 хоз 4. Кол-во свободных полей: 4 5. Гарантия: НЕТ 6. Сервиса: Да 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): Нет требуется ТО 9. Программа импортера: ДА 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ 11. Покраски и работы: ДАННЫЙ А/М БЫЛ ПОСЛЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ, В ПЕРВОМ ПТС БЫЛА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, ДАННЫЙ А/М ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВО ВТОРИЧНОМ ОКРАСЕ, КРОМЕ КРЫШИ и СТОЕК, БЕЗОПАСНОСТЬ НА МЕСТЕ. ДАННЫЙ А/М БЫЛ ВОСТАНОВЛЕН ПОСЛЕ СТРАХОВОГО ОБРАЩЕНИЯ!

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Шум стартера во время запуска; 2. Нет ЛКП на российском VIN-номере; 3. Полный привод работает; 4. Долить масло в ДВС

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да