

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О (330 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (290 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (220 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (240 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (400 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (420 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (520 мкрн)
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О (260 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	О (350 мкрн)
Люк / панорама:	

Примечание:

Иное: требуется кап.ремонт КПП и замена комплекта сцепления
1. Комплектация: титаниум
2. ПТС: дубль
3. Владелец: 7
4. Кол-во свободных полей: 4
5. Гарантия: - нет
6. Сервиса: - да
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): - да
9. Программа импортера: нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: ВЕСЬ КУЗОВ ВТОРИЧНЫЙ ОКРАС
12. Повреждения: - НЕТ

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-скол; 2. Течь клапанной крышки; 3. Течь антифриза из-под хомута шланга охлаждения ДВС; 4. Запотевание шлангов турбины; 5. Номер двигателя не совпадает; 6. Течь поддона ДВС; 7. требуется кап.ремонт КПП и замена комплекта сцепления
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да