


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

25.07.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2017	Пробег	97414 км
ВИН	XV8ZZZ5NZJG215941	Цвет	Коричневый
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	16.01.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Капот		Коррозия, Царапина
Крыло переднее левое		Коррозия, Царапина
Крыло переднее правое		Коррозия, Царапина

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 10
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Омыватель фар
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Светодиодные фары
- 20 Автоматический корректор фар
- 21 Электропривод регулировки зеркал
- 22 Центральный замок
- 23 Иммоилайзер
- 24 Isofix/LATCH
- 25 ESP
- 26 Подушки безопасности боковые задние
- 27 Подушки безопасности боковые
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система помощи при спуске
- 33 Система помощи при подъеме
- 34 Антипробуксовочная система
- 35 Антиблокировочная система (ABS)
- 36 Парктроник передний
- 37 Парктроник задний
- 38 Навигационная система
- 39 Bluetooth
- 40 USB порт
- 41 Обогрев рулевого колеса
- 42 Электропривод складывания зеркал
- 43 Мультируль
- 44 Isofix(передний ряд)
- 45 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 46 Турбированный двигатель
- 47 Темный салон
- 48 Индикатор внешней температуры
- 49 Датчик света
- 50 Защита картера двигателя
- 51 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бужнин А.В. Подпись:		Подпись:	Телефон:	Дата: