

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	С
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	С
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

2012г. 2,0 акпп, задний привод 184 л/с, 4 владельца, ПТС дубль Комплектация:кожа,климат,все стеклопод, ксенон. Кузов:сколы,царапина на лев. Пороге. Окрас:прибором все бьется гуд, видны следы съёма передних крыльев,капота.

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика:гудит вентилятор охлаждения, запотевание на АКПП. На а/м вопросы по ДВС, шумы, посторонние звуки. **Требуется разборка и дефектовка двс в масле обнаружена стружка.**

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	