


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

24.06.2024

|                        |                   |                           |                        |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка                  | Kia               | Модель                    | Rio                    |
| Год                    | 01/01/2010        | Пробег                    | 152915 км              |
| ВИН                    | XVEDH511BV0005193 | Цвет                      | Серебристый            |
| Двигатель              | 1399 см / Бензин  | Коробка передач           | автоматическая коробка |
| Тип кузова             | Хэтчбек 5 дв.     | Привод                    | передний привод        |
| ПТС                    | Оригинал          | Кол-во регистраций        | 9                      |
| Кол-во ключей          | 2                 | Гарантия до               | 10.01.2016/Нет         |
| Предварительная оценка |                   | Второй комплект колес/шин | Нет                    |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Передние
- 9 Обогрев зеркал
- 10 АУХ
- 11 Галогеновые фары
- 12 Электропривод регулировки зеркал
- 13 Центральный замок
- 14 Блокировка задних дверей
- 15 Подушка безопасности пассажира
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Антиблокировочная система (ABS)
- 18 Темный салон
- 19 Индикатор внешней температуры
- 20 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

| <p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке<br/>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p> |                                   |                                      |                            |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
|   | Необходимо<br>принять меры<br>(К) | Рекомендуется<br>принять меры<br>(Ж) | Внешне в<br>порядке<br>(З) | Комментарий  |
| <b>Внешний осмотр</b>   |                                   |                                      |                            |  |
| 1   | X                                 |                                      |                            | Повреждены; Установлены габаритные лампы не заводского свечения; Затертость поверхности фар  |
| 2   |                                   |                                      | X                          |  |
| 3   |                                   |                                      | X                          |  |
| 4   |                                   |                                      | X                          |  |
| 5   | X                                 |                                      |                            | Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера     |
| 6   |                                   | X                                    |                            | Расстрескивание  |
| 7   |                                   |                                      | X                          |  |
| 8   |                                   |                                      | X                          | Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник   |
| 9   |                                   |                                      | X                          |  |
| 10  |                                   | X                                    |                            | Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей   |
| 11  |                                   |                                      | X                          |  |
| 12  |                                   |                                      | X                          |  |
| 13  | X                                 |                                      |                            | Заклинил мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя; Заклинил мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя |
| 14  | X                                 |                                      |                            | Сломана ручка капота. Не работают вставки замков пассажирской двери и крышки багажника   |
| 15  |                                   |                                      | X                          |  |
| 16  |                                   |                                      | X                          |  |
| 17  |                                   |                                      | X                          |  |
| 18  |                                   |                                      | X                          |  |
| 19  |                                   |                                      | X                          |  |
| Комментарии, примечания   |                                   |                                      |                            |  |
| Проверил:   |                                   |                                      |                            | Клещенко Д.А   |
| Клиент ознакомлен:  |                                   |                                      |                            |  |
| <b>Внутренний осмотр</b>  |                                   |                                      |                            |  |
| 1   |                                   |                                      | X                          |  |
| 2   |                                   |                                      | X                          |  |
| 3   |                                   |                                      | X                          |  |
| 4   |                                   |                                      | X                          |  |
| 5   |                                   |                                      | X                          |  |
| 6   |                                   |                                      | X                          |  |
| 7   |                                   |                                      | X                          |  |
| 8   |                                   |                                      | X                          |  |
| 9   |                                   |                                      | X                          |  |
| 10  |                                   |                                      | X                          |  |
| 11  |                                   |                                      | X                          |  |
| 12  |                                   |                                      | X                          |  |
| 13  |                                   |                                      | X                          |  |
| 14  |                                   |                                      | X                          |  |
| 15  |                                   |                                      | X                          |  |
| 16  |                                   |                                      | X                          | Неоригинальные коврики; Неоригинальные коврики   |
| 17  |                                   |                                      | X                          | Потертости; Потертости   |
| 18  |                                   |                                      | X                          |  |
| 19  |                                   |                                      | X                          |  |
| 20  |                                   |                                      | X                          |  |
| 21  |                                   | X                                    |                            | Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход   |
| 22  |                                   | X                                    |                            | Нештатная мультимедиа  |
| 23  |                                   |                                      | X                          |  |
| 24  |                                   | X                                    |                            | Не работает часть нитей обогрева   |
| 25  |                                   |                                      | X                          |  |
| 26  |                                   |                                      | X                          |  |
| 27  |                                   |                                      | X                          |  |
| 28  |                                   |                                      | X                          |  |
| 29  |                                   |                                      | X                          |  |
| 30  | X                                 |                                      |                            | Прожег; Прожег   |

|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
| 31   | сиденье<br>Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье  |   |   | X |  |
| 32   | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье   |   |   | X |  |
| 33   | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье  |   |   | X |  |
| 34   | Состояние обивки дверей: Водительская дверь  |   |   | X |  |
| 35   | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь  |   |   | X |  |
| 36   | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь  |   |   | X |  |
| 37   | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь   |   |   | X |  |
| 38   | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника  |   |   | X |  |
| 39   | Состояние накладок педалей   |   |   | X | Затерты накладки; Затерты накладки                                       |
| 40   | Состояние рулевого колеса  |   | X |   | Установлен чехол   |
| 41   | Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)                    |   |   | X |  |
| 42   | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)  |   |   | X |  |
| 43   | Состояние рукоятки КПП   |   | X |   | Стерта структура; Стерта структура                                       |
| 44   | Проверка показания одометра/Оценка пробега   |   |   | X |  |
| 45   | Запуск двигателя   |   |   | X |  |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  |   |   |   | Клещенок Д.А.  |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |  |
| <b>Проверка под капотом</b>  |  |   |   |   |  |
| 1  | Интеркуллер  |   |   | X |  |
| 2  | Состояние приводных ремней и роликов   | X |   |   | Шум с навесного оборудования   |
| 3  | Состояние топливной системы/подтекание   |   |   | X |  |
| 4  | Свечи зажигания  |   |   | X |  |
| 5  | Катушки зажигания  |   |   | X |  |
| 6  | Состояние подушек ДВС  |   |   | X |  |
| 7  | Состояние подушек КПП  |   |   | X |  |
| 8  | Состояние АКБ  |   |   | X |  |
| 10   | Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах                   |   |   | X | Царапины на стенках цилиндров  |
| 11   | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий  |   |   | X |  |
| 12   | Проверка генератора  |   |   | X |  |
| 13   | Проверка стартера  |   |   | X |  |
| 14   | Двигатель  | X |   |   | Масляные Отложения в двигателе   |
| 15   | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор                               |   |   | X |  |
| 16   | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание   |   | X |   | Запотевание прокладки клапанной крышки; Запотевание в свечных колодцах   |
| 17   | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание                                 |   |   | X |  |
| 18   | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос                  |   |   | X |  |
| 19   | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат                      |   |   | X |  |
| 20   | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель                |   |   | X |  |
| 21   | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр          |   |   | X |  |
| 22   | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР                               |   |   | X |  |
| 23   | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка          |   |   | X |  |
| 24   | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор       |   |   | X |  |
| 25   | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал |   |   | X |  |
| 26   | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание                                | X |   |   | Требуется замена тормозной жидкости; Требуется замена тормозной жидкости |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  |   |   |   | Клещенок Д.А.  |
| Клиент ознакомлен::  |  |   |   |   |  |
| <b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b> |  |   |   |   |  |

|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
| 1  | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)  |   | X |   | Имеется коррозия   |
| 2  | Вин номер (читается, соответствует ПТС)  |   |   | X |  |
| 3  | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)  |   |   | X |  |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  |   |   |   | Клещенок Д.А.  |
| Клиент ознакомлен:   |  |   |   |   |  |
| <b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b> |  |   |   |   |  |
| 1  | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях | X |   |   | Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG; Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG |
| 2  | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой   |   |   | X |  |
| 3  | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой  |   |   | X |  |
| 4  | Работа ремней SRS, проверка года выпуска   |   |   | X | 10г.в  |
| 5  | Количество сохранённых ключей  |   |   | X |  |
| 6  | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой   | X |   |   | Шум компрессора кондиционера   |
| 7  | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой  |   |   | X |  |
| 8  | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска  |   |   | X |  |
| 9  | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)        | X |   |   | Отсутствует катализатор  |
| 10   | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни                                   | X |   |   | Имеются активные ошибки по замене масла в коробке                                    |
| 11   | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей  | X |   |   | Гул вентилятора; Гул вентилятора   |
| 12   | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей  |   |   | X |  |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  |   |   |   | Клещенок Д.А.  |
| Клиент ознакомлен:   |  |   |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>                  |  |   |   |   |  |
| 1  | Передние ступичные подшипники  |   |   | X |  |
| 2  | Колодки тормозные передние   |   |   | X |  |
| 3  | Диски тормозные  |   |   | X |  |
| 4  | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов  |   | X |   | Запотевание амортизатора правого   |
| 5  | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости         |   |   | X |  |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  |   |   |   | Клещенок Д.А.  |
| Клиент ознакомлен:   |  |   |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>                    |  |   |   |   |  |
| 1  | Задние ступичные подшипники  |   |   | X |  |
| 2  | Колодки тормозные задние   |   |   | X |  |
| 3  | Диски тормозные/барабаны   |   |   | X |  |
| 4  | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов  |   |   | X |  |
| 5  | Проверка стояночного тормоза   |   | X |   | Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход                                 |
| 6  | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости           |   |   | X |  |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  |   |   |   | Клещенок Д.А.  |
| Клиент ознакомлен:   |  |   |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>              |  |   |   |   |  |
| 1  | Радиатор кондиционера  |   |   | X |  |
| 2  | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание   |   |   | X |  |
| 3  | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание  |   |   | X |  |
| 4  | Шины/колесные диски  |   |   | X |  |
| Комментарии, примечания  |  |   |   |   |  |
| Проверил:  |  |   |   |   | Клещенок Д.А.  |
| Клиент ознакомлен:   |  |   |   |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>                     |  |   |   |   |  |
| 1  | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки   |   | X |   | Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов                                 |
| 2  | Стойки/ втулки стабилизатора передние  |   |   | X |  |

|    |  |   |  |   |                     |
|----|--|---|--|---|---------------------|
| 3  | Рулевые тяги/наконечники   |   |  | X |                     |
| 4  | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание   | X |  |   | Люфт рулевой рейки  |
| 5  | Коробка переключения передач   |   |  | X |                     |
| 6  | Тормозные шланги, трубки   |   |  | X |                     |
| 7  | Состояние пыльников днища кузова (пластик)   |   |  | X |                     |
| 8  | Наличие защиты картера   |   |  | X |                     |
| 9  | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание   |   |  | X |                     |
| 10 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал |   |  | X |                     |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ   |   |  | X |                     |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)  | X |  |   | Вырезан катализатор |

Комментарии, примечания

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Проверил:           | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен:: |               |

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

|   |   |   |   |   |                               |
|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | Задняя балка (не подрамник)   |   | X |   | Расстрескивание сайлентблоков |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры  |   |   | X |                               |
| 3 | Тормозные шланги, трубки  | X |   |   | Коррозия                      |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние   |   |   | X |                               |
| 5 | Выхлопная система (глушитель)   |   |   | X |                               |
| 6 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал |   |   | X |                               |
| 7 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ  |   |   | X |                               |

Комментарии, примечания

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Проверил:           | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен:: |               |

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличии)            |   |   | X |  |
| 2 | Проверка лонжеронов передних               | X |   |   | Замят лонжерон правый; Замят лонжерон правый   |
| 3 | Проверка лонжеронов задних                 |   |   | X |  |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены |   | X |   | Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге |
| 5 | Проверка передней панели кузова            |   |   | X |  |
| 6 | Проверка задней панели кузова              |   | X |   | Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели   |
| 7 | Проверка днища кузова                      | X |   |   | Повреждение днища в районе переднего пассажира   |

Комментарии, примечания

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Проверил:           | Клещенок Д.А. |
| Клиент ознакомлен:: |               |

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

|   |  |                         |          |       |
|---|--|-------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта:                                     |  |                         |          |       |
| Специалист по оценке и выкупу<br>Пятин В.А.<br>Подпись: |  | Чернов С.Ю.<br>Подпись: | Телефон: | Дата: |