


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

30.10.2024

Марка	Jeep	Модель	Grand Cherokee
Год	01/01/2018	Пробег	76243 км
ВИН	1C4RJFA83JC491207	Цвет	Серый
Двигатель	2985 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Перед + зад
- 14 Тонированные стекла
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Смойщик фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Автоматический корректор фар
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Иммоилайзер
- 25 ESP
- 26 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 27 Подушки безопасности боковые
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности водителя
- 30 Система курсовой устойчивости
- 31 Антипробуксовочная система
- 32 Антиблокировочная система (ABS)
- 33 Система старт-стоп
- 34 Система доступа без ключа
- 35 Регулировка сидений водителя по высоте
- 36 Парктроник передний
- 37 Парктроник задний
- 38 Запуск двигателя с кнопки
- 39 Bluetooth
- 40 USB порт
- 41 Подогрев передних сидений
- 42 Передний центральный подлокотник
- 43 Мультируль
- 44 Электроподъемники передние
- 45 Электроподъемники задние
- 46 Темный салон
- 47 Отделка потолка черной тканью
- 48 Отделка кожей рычага КПП
- 49 Отделка кожей рулевого колеса
- 50 Индикатор внешней температуры
- 51 Датчик света
- 52 Датчик дождя
- 53 Затемненное зеркало заднего вида
- 54 Рейлинги на крыше

**Результаты диагностики**

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
10	Ветровое стекло - состояние			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Фролов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Внутренний осмотр</b>					
2	Проверка работы ЦЗ			X	
14	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
15	Запуск двигателя			X	
16	Проверка работы сцепления			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Фролов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
4	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Фролов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Фролов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Фролов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					

Комментарии, примечания					
Проверил:			Фролов А.В.		
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:			Фролов А.В.		
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Фролов А.В.		
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
6	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
7	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
8	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Приводные и карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание			X	
11	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/а/м с неразрезным мостом			X	
13	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Фролов А.В.		
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/а/м с неразрезным мостом			X	
4	Приводные и карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание			X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Фролов А.В.		
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Фролов А.В.		
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Сычев Е.В. Подпись:		Толстова Е.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: