


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

20.06.2024

Марка	Audi	Модель	A6
Год	01/01/2017	Пробег	152000 км
ВИН	WAUZZZ4G8HN112212	Цвет	Черный
Двигатель	1968 см / Дизель	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	3	Гарантия до	08.04.2020/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая		Скол

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 7
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Перед + зад
- 14 Штатная аудиоподготовка
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Прикуриватель и пепельница
- 18 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 19 Омыватель фар
- 20 Обогрев зеркал
- 21 Бортовой компьютер
- 22 AUX
- 23 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 24 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 25 Светодиодные фары
- 26 Передние противотуманные фары
- 27 Автоматический корректор фар
- 28 Электропривод регулировки зеркал
- 29 Центральный замок
- 30 Блокировка задних дверей
- 31 Иммоилайзер
- 32 Isofix/LATCH
- 33 ESP
- 34 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 35 Подушка безопасности пассажира
- 36 Подушка безопасности водителя
- 37 Парктроник
- 38 Антипробуксовочная система
- 39 Антиблокировочная система (ABS)
- 40 Регулировка сидений водителя по высоте
- 41 Парктроник передний
- 42 Парктроник задний
- 43 Камера заднего вида
- 44 Запуск двигателя с кнопки
- 45 Bluetooth
- 46 USB порт
- 47 Обвес кузова
- 48 Подогрев передних сидений
- 49 Передний центральный подлокотник
- 50 Память передних сидений
- 51 Обогрев рулевого колеса
- 52 Навесное оборудование
- 53 Мультируль
- 54 Регулировка передних по высоте
- 55 Турбированный двигатель
- 56 Электроподъемники передние
- 57 Электроподъемники задние
- 58 Светлый салон
- 59 Отделка кожей рычага КПП
- 60 Отделка кожей рулевого колеса
- 61 Индикатор внешней температуры
- 62 Датчик света
- 63 Датчик дождя
- 64 Затемненное зеркало заднего вида

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Елгин В.С. Подпись:		Бугреев Д.М. Подпись:	Телефон:	Дата: