


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

10.07.2024

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Mazda | Модель | 6 |
| Год | 01/01/2018 | Пробег | 143949 км |
| ВИН | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Цвет | Белый |
| Двигатель | 2488 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 4 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Результаты диагностики

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | |
| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|--|--|--------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Каширский И.Р. Подпись: | | Биденко С.К. Подпись: | Телефон: | Дата: |