

Описание

Комплектация: климат, камера, б/к доступ, подогрев руля/ветрового стекла, парктроники

ПТС: Оригинал

Владельцы: 1

Кол-во свободных полей: 2

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: без окрасов

Повреждения: мелкие сколы по кузову

Диагностика

не проводили, гидроудар двс