

1. Сведения о авто

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № | | | |
|-------|--|--|--|

2. Внешний осмотр

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|------------|
| Обозначения: | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол |
| | П- повреждено | О- окрашено | Т- трещина |
| | В- вмятина | К- коррозия | |

| Название детали | Описание |
|--------------------------|----------|
| Переднее левое крыло: | О |
| Передняя левая дверь: | О |
| Задняя левая дверь: | |
| Заднее левое крыло: | ОЦ |
| Порог левый: | |
| Задняя дверь / багажник: | |
| Задний бампер: | Ц |
| Заднее стекло: | |
| Заднее правое крыло: | |
| Задняя правая дверь: | |
| Передняя правая дверь: | |
| Переднее правое крыло: | О |
| Порог правый: | |
| Капот: | |
| Передний бампер: | |
| Лобовое стекло: | |
| Крыша: | |
| Люк / панорама: | |

Салон:

| |
|--|
| |
|--|

Примечание:

| |
|--|
| |
|--|

3. Технический осмотр

Примечание:

| | |
|---|------------|
| На автомобиле неисправен ДВС левый передний габарит и правый фонарь подсветки номера 2.отсутствует клавиша блокировки селектора акпп 3.запотевание насоса гура 4.уровень масла на щупе двс ниже минимума 5.горит лампочка айэробэга на щитке приборов (нет связи) 6.люфт правой рулевой тяги 7.запотевание прокладки поддона картера двс 8.запотевание акпп | 1.не горит |
|---|------------|

4. Безопасность

| Название | Описание |
|--------------|----------|
| ПТС проверен | Да |

| | |
|--------------------------|-----|
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | Нет |