


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

04.07.2024

Марка	Opel	Модель	Astra
Год	01/01/2010	Пробег	166370 км
ВИН	XWF0АНL08A0002173	Цвет	Красный
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 3 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	05.06.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Омыватель фар
- 15 Обогрев зеркал
- 16 АУХ
- 17 Электрообогрев лобового стекла
- 18 Передние противотуманные фары
- 19 Галогеновые фары
- 20 Электропривод регулировки зеркал
- 21 Центральный замок
- 22 Блокировка задних дверей
- 23 Isofix/LATCH
- 24 ESP
- 25 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Парктроник
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 Регулировка сидений водителя по высоте
- 31 Парктроник передний
- 32 Парктроник задний
- 33 Лобовое стекло с подогревом
- 34 USB порт
- 35 Подогрев передних сидений
- 36 Передний центральный подлокотник
- 37 Мультируль
- 38 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 39 Электроподъемники передние
- 40 Отделка кожей рулевого колеса
- 41 Затемненное зеркало заднего вида
- 42 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
3			X	Передние ПТФ
4			X	Парктроник передний
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
13			X	Стеклоочиститель задний
14			X	Работа наружных замков
19			X	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	Подогрев сидений: Водительское сиденье
2			X	Звуковой сигнал
3			X	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье
4			X	Проверка работы ЦЗ
6			X	Внутреннее освещение
9			X	Работа привода рег. рулевой колонки
10			X	Работа привода рег. педального узла
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
16			X	Состояние напольных ковров
17			X	Состояние панели приборов
18			X	Состояние обивки потолка
19			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
21			X	Проверка стояноч. тормоза
22			X	Аудиосистема (мультируль)
24			X	Обогрев заднего стекла
26			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
27			X	Состояние обивки багажного отделения
28			X	Запасное колесо, домкрат, шланг инструмент
30			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
31			X	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье
32			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
33			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
34			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
35			X	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь
36			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
37			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
38			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
39			X	Состояние накладок педалей
40			X	Состояние рулевого колеса
41			X	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
42			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
43			X	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика
44			X	Состояние рукоятки КПП
45			X	Проверка показания одометра/Оценка пробега

46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание клапанной крышки; Подтеки масла под впускным коллектором
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					

	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внутренний правый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	

3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Зув МА Подпись:		Мищанин МА Подпись:	Телефон:	Дата: