

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Заменить щетки С/О, Не горят лампы подсветки номера, Затертое заднее стекло, периодически не горят передние ходовые огни, Вибрация мотора отопителя, периодически не убираются ремни безопасности, Не полностью работает освещение салона, Нет доступа в багажное отделение, Сломан колодец масляного щупа, Нет крышки заливной горловины бочка омывателя, масло ГУР темное, Болтаются обшивки дверей, Заменить все рычаги передней подвески (люфт), Заменить рычаги задней подвески (расслоение сайлентблоков), Заменить ПТК ППД ЗГД (износ), Течь масла на стыке КПШ и ДВС, Заменить приводные ремни. Многочисленные ошибки в ЭБУ автомобиля (распечатка приложена).
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС

Да