

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1.Комплектация: престиж, на коже, две камеры, датчики света и дождя, климат, навигация, парктроники. 2.ПТС: дубликат 3.Владельцы: 3 4.Кол-во свободных полей: 4 5.Гарантия: Нет 6.Сервиска: нет 7.Кол-во ключей: 2 8.Прохождение ТО (отметки): 9.Программа импортера: Нет 10.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11.Покраски и работы: крашена полностью со стойками, изменения в птс внесены. 12.Повреждения: по кузову мелкие царапинки 13.Диагностика: патрубки турбины в масле, люфт правого переднего рулевого наконечника, течь сальника левого переднего привода

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1.патрубки турбины в масле, 2.люфт правого переднего рулевого наконечника, 3.течь сальника левого переднего привода

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да