


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

12.08.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | BMW | Модель | 5 серии |
| Год | 01/01/2018 | Пробег | 130000 км |
| ВИН | X4XJC394X0WB39719 | Цвет | Черный |
| Двигатель | 1995 см / Дизель | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | задний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Дверь задняя левая | Ремонт, Вторичный окрас | |
| Дверь передняя левая | Ремонт, Вторичный окрас | |
| Капот | Ремонт, Вторичный окрас | |
| Крыло заднее левое | Ремонт, Вторичный окрас | |
| Крыло заднее правое | Вторичный окрас | |
| Крыло переднее правое | Вторичный окрас | |

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 5 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 6 Динамики 6
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Тонированные стекла
- 12 Розетка 12 V
- 13 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 14 Омыватель фар
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 AUX
- 18 Передние противотуманные фары
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Имобилайзер
- 22 Isofix/LATCH
- 23 ESP
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Система курсовой устойчивости
- 27 Антипробуксовочная система
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Bluetooth
- 30 USB порт
- 31 Мультируль
- 32 Розетка 220В
- 33 Электроподъемники передние
- 34 Электроподъемники задние
- 35 Темный салон
- 36 Отделка кожей рычага КПП
- 37 Отделка кожей рулевого колеса
- 38 Датчик света
- 39 Датчик дождя

Результаты диагностики

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|----------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Савчук А.В. Подпись: | | Подпись: | Телефон: | Дата: |