

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: Куплен а/м у ОД в октябре 2013г, климат, кожа, камера з/вида, ксенон
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы: 1 хоз
4. Кол-во свободных полей: 3
5. Гарантия: нет
6. Сервиса: Да
7. Кол-во ключей: 2
8. Прохождение ТО (отметки): все ТО
9. Секретки/Метки на запуск ДВС: да
10. Покраски и работы: задняя дверь багажника - по каско, царапина была.
11. Повреждения: нет
<input type="checkbox"/>

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Повреждено лобовое стекло; 2. Толчок при включении "D" АКПП; 3. Полный привод работает; 4. Износ шин 4 шт; 5. Износ задних тормозных дисков; 6. Потеют передние амортизаторы 2 шт; 7. Запотевание сальников приводов заднего редуктора 2 шт; 8. Разряжен АКБ;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет