


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

30.06.2024

Марка	BMW	Модель	X6
Год	01/01/2011	Пробег	264026 км
ВИН	X4XFH011XDL474677	Цвет	Черный
Двигатель	2993 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	25.11.2013/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Обогрев сидений Передние + задние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (4 зоны и более)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Перед + зад
- 12 Штатная аудиосистема с TV
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Голосовое управление
- 16 Поддон в багажнике
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Видеомонитор с DVD проигрывателем
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Система управления дальним светом
- 22 Система адаптивного освещения
- 23 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 24 Передние противотуманные фары
- 25 Галогеновые фары
- 26 Автоматический корректор фар
- 27 Центральный замок
- 28 Блокировка задних дверей
- 29 ESP
- 30 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 31 Подушки безопасности боковые задние
- 32 Подушки безопасности боковые
- 33 Подушка безопасности пассажира
- 34 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 35 Подушка безопасности водителя
- 36 Парктроник
- 37 Система контроля слепых зон
- 38 Система контроля давления в шинах
- 39 Система помощи при спуске
- 40 Система помощи при подъеме
- 41 Система курсовой устойчивости
- 42 Антипробуксовочная система
- 43 Антиблокировочная система (ABS)
- 44 Электропривод крышки багажника
- 45 Парктроник передний
- 46 Парктроник задний
- 47 Камера заднего вида
- 48 Запуск двигателя с кнопки
- 49 Лобовое стекло с подогревом
- 50 Навигационная система
- 51 Bluetooth
- 52 USB порт
- 53 Подогрев задних сидений
- 54 Регулировка руля с памятью положения
- 55 Подогрев передних сидений
- 56 Передний центральный подлокотник
- 57 Память передних сидений
- 58 Электропривод складывания зеркал
- 59 Мультируль
- 60 Открытие багажника без помощи рук
- 61 Регулировка передних по высоте
- 62 Турбированный двигатель
- 63 Электроподъемники передние
- 64 Электроподъемники задние
- 65 Темный салон
- 66 Отделка кожей рычага КПП
- 67 Отделка кожей рулевого колеса
- 68 Лакокрасочное покрытие металллик
- 69 Индикатор внешней температуры
- 70 Датчик света
- 71 Датчик дождя
- 72 Защита картера двигателя
- 73 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4	X			Не работает
5			X	
6			X	
7			X	
8	X			Не работает
9			X	
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11			X	
12	X			Не сработал
14	X			Не работает кнопка открывания багажника, только из салона
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
8			X	
9			X	
11			X	
12		X		Не складывается правое зеркало; Не работает регулировка правого зеркала
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17		X		Царапины; Затерты кнопки
18			X	
19			X	
21			X	
22		X		Не корректная работа экрана мультимедиа
24			X	
26			X	
27			X	
30			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32			X	
33			X	
34		X		Потертость, замятость Трещина на декоративной панели
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки

40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя		X		Запуск затруднен

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум от шкива коленвала
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Просадка левой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ	X			Не держит заряда; Не держит заряда
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Уровень масла минимум; Запотевание клапана рециркуляции картерных газов
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Масло ГУР темного цвета
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
					Имеются активные ошибки; Множественные ошибки, смотреть

7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			результаты диагностики Ошибки по предпусковому подогреву Ошибка по вихревому клапану Ошибка по датчику наружной температуры Ошибка по системы вентиляции картерных газов Ошибка по износу масла в раздаточной коробке Ошибка по датчикам дверей Ошибки по камерам кругового обзора Ошибки по пониженному напряжению Ошибка по стоп-сигналу
8	Проверка наличия НПС системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	Правый амортизатор с разборки Трещины на сайлентблоках кривых рычагов
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		2016 год
Комментарии, примечания					
Проверил: Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Обильная течь (предположительно)					

13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			с клапанной крышки) Задняя часть ДВС, колокол АКПП в масле Посторонний шум на стыке ДВС и АКПП (предположительно гидротрансформатор)
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал	X			Люфт передней крестовины; Люфт задней крестовины
15	Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Коррозия подрамника Растрескивание сайлентблоков подрамника
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	Установлен неоригинальный левый задний ШРУС

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Поврежден поддамкратник передний правый; Поврежден поддамкратник передний левый; Поврежден поддамкратник передний правый; Поврежден поддамкратник передний левый

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Козлов А.М. Подпись:		Голубева Е.И. Подпись:	Телефон:	Дата: