

1. Сведения о авто

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № | | | |
|-------|--|--|--|

2. Внешний осмотр

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|------------|
| Обозначения: | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол |
| | П- повреждено | О- окрашено | Т- трещина |
| | В- вмятина | К- коррозия | |

| Название детали | Описание |
|--------------------------|----------|
| Переднее левое крыло: | |
| Передняя левая дверь: | |
| Задняя левая дверь: | |
| Заднее левое крыло: | |
| Порог левый: | |
| Задняя дверь / багажник: | |
| Задний бампер: | |
| Заднее стекло: | |
| Заднее правое крыло: | О |
| Задняя правая дверь: | |
| Передняя правая дверь: | |
| Переднее правое крыло: | |
| Порог правый: | |
| Капот: | О |
| Передний бампер: | |
| Лобовое стекло: | |
| Крыша: | |
| Люк / панорама: | |

Салон:

| |
|--|
| |
|--|

Примечание:

| |
|--|
| |
|--|

3. Технический осмотр

Примечание:

| |
|---|
| не горит левый бл свет, подсветка гос номера не раб омыватель фар замена тормозной жидкости, жидкости гур замена акб диагностика течи антифриза в районе акпп сверху масленное запотевание в районе поддона двс в передней части масло в двс ниже минимальной отметки временные коды ошибок удалены течь передних амортизаторов разрыв сайленблоков передних рычагов разрушение сайленблоков задних поперечных рычагов запотевание сальника левого заднего привода |
|---|

4. Безопасность

| Название | Описание |
|--------------|----------|
| ПТС проверен | Да |

| | |
|--------------------------|----|
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | Да |