

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (300 мкрн)
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (200 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (250 мкрн)
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О (300 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (110 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (250 мкрн)
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: средняя с климатом 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): требуется ТО 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: передняя часть а/м менялась с телевизором, зп крыло и багажник вторично, крыша 12. Повреждения: нет 13. Диагностика: подтекания по мотору, пер диски, остальное мелочь
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Низкий уровень масла в ДВС и антифриза; 2. Износ передних тормозных дисков; 3. Износ задних сайлентблоков рычагов передней подвески; 4. Вариатор из ремонта; 5. Течь передней крышки ДВС, переднего сальника коленвала; 6. Счет глушитель - ремонт; 7. Следы кузовного ремонта передней части авто

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет