

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	О
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: ткань, АКПП 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 3 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 2 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: 11. Покраски и работы: весь кузов
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Повреждено лобовое стекло; 2. Нет запасного колеса; 3. Не горит правый ближний свет; 4. Не работает кондиционер; 5. Не работает подогрев правого бокового зеркала; 6. Течь клапанной крышки ДВС; 7. Износ хадних тормозных колодок; 8. Износ задних шин 2 шт; 9. Износ задних сайлентблоков передних рычагов 2 шт; 10. Сгнили тормозные щиты передние 2 шт; 11. Течь турбины ДВС; 12. Течь корпуса масляного фильтра;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет