

Комплектация: климат, галоген, задний парктроник, датчик света и дождя.

2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 1
4. Кол-во свободных полей: 3
5. Сервисная книга:
6. Обслуживание/Последнее ТО:
7. Кол-во ключей: 2
8. Секретки/Метки на запуск ДВС:
9. Покраски и работы: задняя правая дверь, крышка багажника.
10. Повреждения: сколы и притертости.
11. Диагностика: Не работает зад. левый указатель поворота, трещина Ветровое стекло, Сломано левое зеркало, заменить передние тормозные диски, задние колодки, Запотевания корпуса КПП, Запотевания впускного коллектора, ДЕФОРМАЦИЯ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ КУЗОВА видно только на подъёмнике.
12. Дополнительное оборудование: нет
13. Резина установлена лето 16