

Описание

Комплектация: а.с., 4ЭСП, подогрев сидений

ПТС: Оригинал

Владельцы: кол-во хоз 1

Кол-во свободных полей: 3

Кол-во ключей: 2

Покраски и работы: вся правая сторона и капот

Повреждения: сколы и притертости по кузову, большая вмятина на задней двери и арки, облупилось заднее крыло

Диагностика

Масло меньше MIN

Запотевания передней крышки ДВС

Запотевания клапанной крышки ДВС

ПТД ,ПТК Разлучение сот радиаторов, Надрывы сайлентблоков передних рычагов Течь поддона

ДВС Надрывы сайлендблоков задней подвески