

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	К
Передний бампер:	ТЦ
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

окрашенных/заменённых элементов окрас локально ППД. Капот пошла коррозия.
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

<b>Некорректная работа ДВС.Машина приехала своим ходом, Не горит подсветка номера.Не горит правый стоп. Частично не горит подсветка блока климата.Отсутствует буксеровочный крюк.Не работает кондиционер.Плавают Х/Х обороты ДВС.Горит индикатор ошибки ДВС.ПТД и ПТК треб. замена.Подклинивание тормозн. механозмов задней оси- треб. диагностика.Реком. мойка радиаторов.Люфт рулевых тяг.Течь масла на стыке ДВС и КПП.Коррозия и разрушение гофры сист. выпуска.Треб. замена сайлентблоков задней балки.</b>
--

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	