

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	ОК
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	ОК
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	ОК
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	ОК
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	Т
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Трещина лобового стекла. Задний стеклоочиститель отсутствует. Подрулевой пластик расщелкан. АКПП задняя передача при включ. дергается. ОЖ-долить Торм. жид. темная. Подтекание в области фильтра ДВС. АКБ-хорошая 1 ключ. Не возможно выполнить считывание кодов ошибок. Заменить- ступин. подшипник пер. левый. ПТК-10 ЗТД-50% Амортиз. при торм. не одинаково срабатывают. ЗТК-6 Колесный диски ржавые. Люфт правой шаровой опоры. Течь поддона ДВС.НА КПШ следы масла, течь. Правый пыльник приводного вала порван. Промята левая подпорка домкрата. Компрессия- 10 9,2 9,5 6,6

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС

Нет