

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	ОЦ
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	ОК
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

не горит правый передний габарит, 2 подсветки номера, левый задний габарит, отсутствует домкрат и штатный инструмент, антифриза минимум, масло ГУР минимум, течь насоса ГУР, замена правой опоры ДВС, замена АКБ, отсутствует крышка бачка омывателя, рекомендуется ТО, присутствовали ошибки (B1042, B10CC, B1401, B1402, B1405, B1412) - удалены, при повторе углубленная диагностика, порваны пыльники передних амортизаторов, чистка суппортов, обслуживание задних тормозных механизмов, трещины сайлентблоков передних рычагов, люфт правой рулевой тяги, не закреплена защита ДВС, отгнил термокожух приемной трубы
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет