

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	Ц
Передняя левая дверь:	С
Задняя левая дверь:	ОЦ
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	Ц
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	ОТ
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	Ц
Задняя правая дверь:	Ц
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Покраски и работы: ОКРАС БАГАЖНИКА И ЗАДНЕГО БАМПЕРА , ЛЕВОГО ЗАДНЕГО КРЫЛА , ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ , ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ Сколы /царапины: передний бампер, передняя левая стойка, переднее левое крыло, кожухи левого и правого зеркал заднего вида, передняя левая дверь, заднее правое крыло, задняя правая дверь. Потертости элементов салона: передняя консоль. Притертости: передняя левая ручка двери, Передние фары мутные., Порез внутренний кожаной вставки-ручки передней левой двери. Порван задний бампер, спинка заднего водительского сидения, молдинг окна передней правой двери.
--

3. Технический осмотр

Примечание:

сопливится насос гур * зам пыльников пер амортизаторов * с/блоки пер рычагов * сальник коленвала * зам к-та корзины сцепления * зтк *

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет