## 1. Сведения о авто

| ЛОТ №             |                    |             |            |  |
|-------------------|--------------------|-------------|------------|--|
| 2. Внешний осмотр |                    |             |            |  |
| Обозначения:      | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол    |  |
|                   | П- повреждено      | О- окрашено | Т- трещина |  |
|                   | В- вмятина         | К- коррозия |            |  |

#### Салон:

| Примечание:               | _ |
|---------------------------|---|
| Окрас: ПЛД, ЗЛД, ППД, ППК |   |

# 3. Технический осмотр

### Примечание:

не горит правый габарит перед, треб замена торм жидкости, гур - минимум, запотевание насоса гур, опора двс и акпп порвана, акб - замена, ошибок нет, течь поддона двс, течь сальников двс, течь сальника правого привода, обильная течь двс, выполнена чистка ноера двс

### 4. Безопасность

| Название                 | Описание |  |
|--------------------------|----------|--|
| ПТС проверен             | Да       |  |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да       |  |
| Дубликат ПТС             | Нет      |  |