

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	ПВЦ
Передняя левая дверь:	ПВЦ
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	С
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Не работает левый передний габарит и ближний свет. Не работает подсветка номера. Не работает ГУР. Сломано левое зеркало. На приборной панели горит индикация Check. Не работает Моторчик стеклоочистителя в расширительном бачке. Антифриз ниже отметки Min. Отгнили крепления глушителя. Следы герметика на корпусах МКПП(разбиралась). Трещины на приводном ремне. Двс в масле. Механизм ГРМ в масле. Требуется ослабить ручник. Не работает подогрев водительского сиденья. Запотевание клапанной крышки. Есть ошибки.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да