

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

* ПТС оригинал * Кол-во хозяев 2 * Кол-во ключей 3 * Комплектация: РАЗДЕЛЬНЫЙ КЛИМАТ, 2 эсп, ТКАНЬ, подогрев сидений и лоб. стекла, ЦЕНТР ЗАМОК * Дополнительно: заменена магнитола (с рест. модели) * Окрасы: капот, оба пер крыла, обе пер двери, обе зад двери (заварены ручки дверей) * Повреждения: сколы, царапины по кузову эксплуатационного характера, есть очаги коррозии (рыжики), крутились болты багажника *

3. Технический осмотр

Примечание:

Замечания по КД: 1 не работает стояночный тормоз 2 трещина лобового стекла 3 отсутствуют внешние ручки задних дверей 4 не работает корректор фар 5 не работает механизм складывания зеркал 6 водительское сидение болтается ,пролоилен паралон,рваное. 7 не включается компрессор кондиционера . (треб.диагностика) 8 не светится подсветка Н/З 2 шт, пер.прав птф 9 уровень масла двс на минимальном значении 10 подтекает шланг ГУР высокого давления 11 масл.подтекание клапанной крышки двс, передней части , поддона . 12 замяты соты радиатора кондиционера 13 люфт правой рулевой тяги ,правого рулевого наконечника 14 отслоение и разрыв сайлентблоков всей задней подвески 15 отслоение салентблока переднего левого рычага

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	