

Примечание:

Покраски и работы: капот, крыло переднее правое, двери правые, крыло заднее правое (замена), крыло заднее левое окрас, крыша окрас. Следы откручивания переднего левого крыла. Повреждения: сколы и царапины по пробегу и году.

Технический осмотр

Примечание:

вдавлена кнопка центрального замка на передней правой двери, забита система вентиляции картерных газов, запотевание впускного патрубка турбины, периодически появляется посторонний шум (цокот) при работе ДВС на режиме "D" АКП, заменить задние тормозные диски, запотевание поддона ДВС, выделение смазки из-под пыльника переднего правого привода. **А/м плохо заводится, неисправна топливная система(форсунки льют в обратку). При переключении АКПП в режим «D» а/м глохнет.**

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	