


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

30.06.2024

Марка	Mitsubishi	Модель	Outlander
Год	01/01/2014	Пробег	264703 км
ВИН	Z8TXTGF2WDM046254	Цвет	Серебристый
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	11.03.2017/Нет
Предварительная оценка	1100000	Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Дополнительный комплект колёс/шин Легкосплавные R17
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Розетка 12 V
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 ESP
- 16 Подушки безопасности боковые задние
- 17 Подушки безопасности боковые
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Парктроник
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антипробуксовочная система
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Система доступа без ключа
- 26 Камера заднего вида
- 27 Bluetooth
- 28 USB порт

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник
9			X	
10		X		Затертости; Затертости
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
16		X		Вода под ковром
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32			X	
33			X	
34			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
45			X	
46		X		Не ровный холостой ход
Комментарии, примечания				

	Проверил:		Романов А.В.	
	Клиент ознакомлен:			
Проверка под капотом				
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель	X		Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь передней крышки ДВС; Нагар/отложения под клапанной крышкой
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X		Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X	
Комментарии, примечания				
	Проверил:		Романов А.В.	
	Клиент ознакомлен:			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
	Проверил:		Романов А.В.	
	Клиент ознакомлен:			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X		Нет подключения к авто через обд
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей		X	Отсутствует
Комментарии, примечания				
	Проверил:		Романов А.В.	
	Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Передние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные передние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X		Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
	Проверил:		Романов А.В.	
	Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X		Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	

5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКГ) посторонние звуки/подтекание			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:

Специалист по оценке и выкупу Вашенко Д.А. Подпись:		Нестеров В.А. Подпись:		Телефон:	Дата:
--	--	---------------------------	--	----------	-------