

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Салон:

--

Примечание:

ПТС оригинал ДА (НЕТ МЕСТА) • Кол-во хозяев – 3 • Кол-во ключей - 2 • Комплектация – ТКАНЬ, ПЕР ПРИВОД, А/С • Окрас – ОБА ЗАДНИХ КРЫЛА, КРЫШКА БАГАЖНИКА (КОСМЕТИКА) • 1. Повреждения – МЕЛКИЕ ЦАРАПИНЫ НА РАСШИРИТЕЛЕ СЛЕВА • Сервисное обслуживание – НЕТ • Наличие резины - НЕТ • Описание секреток – НЕТ
--

## 3. Технический осмотр

Примечание:

1. Не горит подсветка кнопки подогрева водительского сиденья. 2. Не горит правый плафон подсветки номерного знака. 3. Лампа в правой фаре головного света горит вполнакала. Необходима диагностика. 4. Не работает задний стеклоочиститель (закис мотор). 5. Не работает корректор фар. 6. Посторонний шум при работе ДВС в районе цепи ГРМ. 7. Бурты на ПТД, ПТК – около 8 мм. ЗТК - около 6 мм. 8. Порвана задняя опора ДВС. 9. Масляное запотевание на сальнике привода ПЛ колеса. 10. Следы масла на стыке ДВС-АКПП. 11. Изношены втулки заднего СПУ. 12. Подтеки масла из-под корпуса ТНВД. 13. Следы масла на трубке АКПП (магистраль охлаждения). 14. Уровень ОЖ в расширительном бачке ниже минимума. 15. Уровень масла в расширительном бачке ГУР на отметке минимум. 16. Нет связи диагностического прибора с автомобилем. Диагностика невозможна.
--

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет