

### 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

### 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Салон:

--

Примечание:

без окраса
------------

### 3. Технический осмотр

Примечание:

не горит : 2 передних габарита, 2 передние ПТФ, 2 подсветки номера, лобовое стекло треснутое, не работает омыватель фар, не горит освещение салона, замена водительского стеклоподъемника, смазка направляющих стеклоподъемников, запотевание клапанной крышки, замена АКБ,ь присутствовала ошибка P0325 - удалилась, при повторе углубленная диагностика, обслуживание суппортов, замена ЗТД, замена радиатора А\С, мойка радиаторов, люфт рулевых тяг и наконечников, течь поддона ДВС, замена поддона ДВС - коррозия, течь на стфке ДВС и КПП, запотевание сальников приводов

### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет