

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	ОВ
Задняя правая дверь:	В
Передняя правая дверь:	В
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	ПЦ
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

ПТС оригинал Кол-во хозяев: 1 Кол-во ключей: 2 шт. (второй не работает). Мигает подушка безопасности, было ДТП в правую часть авто, тянулась центральная стойка. Расхождение пробега ~ на 200 000, требуется диагностика srs. Повреждения кузова см доп фото.
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

---

Нет воды в омывателе фар;  
 Не льет воду задний стеклоочиститель;  
 Не работает личинка вод. двери;  
 Плохо поднимаются стеклоподъемники;  
 Чехли сидений потертые;  
 Заменить масло (уровень 0);  
 Уровень охлаждающей жидкости на отметке min;  
 Заменить приводные ремни;  
 Зарядить АКБ;  
 Течь клапанной крышки ДВС;  
 Течь боковой крышки ДВС;  
 Требуется диагностика работы SRS;  
 Заменить 2 отбойника(передняя часть);  
 Требуется мойка радиатора кондиционера;  
 Треб. мойка радиатора охлаждения ДВС;  
 Лев. ст. СПУ (передняя часть);  
 Люфт в рейке;  
 Течь в поддоне ДВС;  
 Масло в стыке АКПП и ДВС;  
 Вт подрамника;  
 Нижняя опора;  
 Не работает ручник, требуется д-ка

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	