

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	П
Задняя левая дверь:	П
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	П
Передняя правая дверь:	П
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	П
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

А\м после ДТП (перевертыш).

3. Технический осмотр

Примечание:

треснутое лобовое стекло, отсутствует обивка потолка, сломано левое зеркало заднего вида, течь клапанной крышки, замена подушек ДВС, замена АКБ, нет связи с ЭБУ, горит ошибка SRS, трещины сайлентблоков передних рычагов, люфт рулевых тяг, течь на стыке ДВС и КПП, коррозия днища

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да

Дубликат ПТС

--