

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Окрашено пер. лев. крыло. ПТС : Оригинал Кол-во хозяев: 1 Кол-во ключей: 2 шт. Дополнительное оборудование: Метка
Критичные замечания : затерт салон

3. Технический осмотр

Примечание:

КД а/м: отертости обивки сидений нет в бачке охл жидкости запотевание насоса гур правая опора двс - замена зарядить акб
ошибка датчика солнца замена птд 20% остаток зтк мойка радиатора охл двс и акпп отслоение сайлблоков замена перед
рычагов (люфт) правый сальник акпп - замена люфт с/б перед правого рычага, отслоение с/б перед левого рычага
отслоение с/б , трещины зад части подвески втулки зад. стабилизаторов

4. Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | |