

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	С
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	ЦВ
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Не работает передний габарит
Заменить ветровое стекло
Не работает омыватель фар
Не работает личинки водительской двери
Обивка сидений грязная
Потертости обивки дверей
Не работает кондиционер
Долить уровень охлаждающей жидкости
Зарядить АКБ
Масло ДВС ниже отметки min (отсутствует)
Радиатор CVT не закреплен
Не равномерный износ передней покрышки
Разрыв сайлентблоков подрамника
Люфт в правой рулевой тяге
Люфт в рулевой рейке с правой стороны
Течь в районе ДВС и CVT
Коррозия, разрыв заднего фланца приемной трубы глушителя
Замена приемной трубы глушителя

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	