


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

16.07.2024

Марка	Hyundai	Модель	Creta
Год	01/01/2016	Пробег	123270 км
ВИН	Z94G2813DHR014010	Цвет	Серебристый
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	1650000	Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Штатная аудиоподготовка
- 10 Розетка 12 V
- 11 Прикуриватель и пепельница
- 12 Активный усилитель руля
- 13 Поддон в багажнике
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Isofix/LATCH
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 23 Подушки безопасности боковые
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Антипробуксовочная система
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 Парктроник передний
- 31 Парктроник задний
- 32 Камера заднего вида
- 33 Bluetooth
- 34 USB порт
- 35 Мультируль
- 36 Isofix(передний ряд)
- 37 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 38 Электроподъемники передние
- 39 Электроподъемники задние
- 40 Темный салон
- 41 Датчик света
- 42 Датчик дождя
- 43 Защита картера двигателя
- 44 Рейлинги на крыше
- 45 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

	Проверил:		Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:		
<b>Проверка под капотом</b>			
2	Состояние приводных ремней и роликов		X
3	Состояние топливной системы/подтекание		X
6	Состояние подушек ДВС		X
7	Состояние подушек КПП		X
8	Состояние АКБ		X
12	Проверка генератора		X
13	Проверка стартера		X
14	Двигатель		X
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X
Комментарии, примечания			
	Проверил:		Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:		
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>			
Комментарии, примечания			
	Проверил:		Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:		
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>			
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей		X
Комментарии, примечания			
	Проверил:		Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:		
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>			
1	Передние ступичные подшипники		X
2	Колодки тормозные передние		X
3	Диски тормозные	X	Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X
Комментарии, примечания			

				Проверил:	Максимов МВ.
				Клиент ознакомлен::	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
				Проверил:	Максимов МВ.
				Клиент ознакомлен::	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
				Проверил:	Максимов МВ.
				Клиент ознакомлен::	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Расстрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
				Проверил:	Максимов МВ.
				Клиент ознакомлен::	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
				Проверил:	Максимов МВ.
				Клиент ознакомлен::	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	

6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Казанецки Ф.С. Подпись:		Телешев В.М. Подпись:		Телефон:	Дата: