

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Примечание:**

год - 2011  
Пробег 145 000км  
Комплектация: "SE", кожаный салон, 7 мест, камера заднего вида, пневма, блокировки, двух-зонный климат-контроль, круиз-контроль, кнопка запуска двигателя  
ПТС: ОРИГИНАЛ  
Владельцы по кол-ву регистраций: 1  
Кол-во свободных полей: 1  
Программа импортера: нет  
Гарантия: Нет  
Кол-во ключей: 2 ключа  
Пробег подтверждение: автотека, х-роуд  
Секретки/Метки на запуск ДВС: нет  
Покраски и работы: заднее левое крыло локально внизу в углу,  
Повреждения: сколы царапины по кузову

**3. Технический осмотр****Примечание:**

Течь шланга ГУРА  
Износ ПТД  
В районе топливного бака старые мысленные следы.  
Разъём Датчика ур. Масла ( Это разъём слива турбины) замена разъёма в сборе.  
Течь шланга рул.рейки.  
Люфт в правом переднем ступичном подшипнике  
Люфт в зад. лев. Тяги схождения.  
Люфт в зад. пр. нижнем ш/с.  
Течь правой турбины.  
Сайлентблоки передних нижних рычагов порваны.  
Задние стойки СПУ люфт

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	