

**Примечание:**

КРАШЕНО ППД, ЗПД, ЗПК, КАПОТ. ПРИТЕРТЫ БАМПЕРА, СКОЛЫ НА ЛЕВОМ ПОРОГЕ И ОН ЗАМЯТ

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Замена ламп перед. габаритов.  
Не закреплен плафон перед. лев. ходового огня.  
Рек. произвести ТО.  
Рек. долив жидкостей ГУР и Охлажд. ДВС.  
Замена масла АКПП.  
Течь масла кпп.  
Запотевание поддона двс, диагностика.  
Замена перед. торм. дисков и колодок.  
Замена зад. торм. дисков и колодок.

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	