


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

01.08.2024

Марка	Skoda	Модель	Octavia
Год	01/01/2018	Пробег	168821 км
ВИН	XV8AC9NE2KH009599	Цвет	Синий
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Легкосплавные диски R16
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Перед + зад
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Смойщик фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Светодиодные фары
- 21 Передние противотуманные фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Противоугонная сигнализация
- 25 Имобилайзер
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 28 Подушки безопасности боковые задние
- 29 Подушки безопасности боковые
- 30 Подушка безопасности пассажира
- 31 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 32 Подушка безопасности водителя
- 33 Парктроник
- 34 Система контроля слепых зон
- 35 Система курсовой устойчивости
- 36 Антипробуксовочная система
- 37 Антиблокировочная система (ABS)
- 38 Регулировка сидений водителя по высоте
- 39 Парктроник передний
- 40 Парктроник задний
- 41 Bluetooth
- 42 USB порт
- 43 Электронная приборная панель
- 44 Подогрев передних сидений
- 45 Передний центральный подлокотник
- 46 Электропривод складывания зеркал
- 47 Мультируль
- 48 Турбированный двигатель
- 49 Электроподъемники передние
- 50 Электроподъемники задние
- 51 Темный салон
- 52 Отделка кожей рычага КПП
- 53 Отделка кожей рулевого колеса
- 54 Индикатор внешней температуры
- 55 Датчик света
- 56 Датчик дождя
- 57 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Изотов П.В. Подпись:		Подпись:	Телефон:	Дата: