

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	ВС
Задняя левая дверь:	С
Заднее левое крыло:	СЦВ
Порог левый:	В
Задняя дверь / багажник:	Ц
Задний бампер:	Т
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	С
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	Ц
Переднее правое крыло:	Ц
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	Т
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

не горит : левый ближний свет, правый передний габарит, 2 передние ПТФ, 2 лампы подсветки номера, лобовое стекло треснутое, зеркала заднего вида складываются , но не раскладываются, замена масла ГУР(меньше минимума, черное), запотевание насоса ГУР, замена приводного ремня, запотевание бачка масла ГУР, течь клапанной крышки, замена АКБ, сломан рычаг открывания капота, рекомендуется ТО, присутствуют ошибки - не удаляются (P1527 и по лампам освещения), доп диагностика у официального дилера, обслуживание суппортов, замена ЗТД+ЗТК, люфт левой рулевой тяги, течь на стыке ДВС и КПП, запотевание сальника правого привода

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	