

Примечание:

ПТС оригинал • Кол-во хозяев – 3 • Кол-во ключей - 2 • Комплектация – максималка, круговой обзор камер, люк, кожа, мониторы в задних подголовниках, 7 мест, ксенон • Окрас – весь кузов 90-100 микрон, следы снятия пер. левого крыла (возможно меняли), менялось правое стекло переднего пассажира. Повреждения – сколы и притертости на переднем бампере, жучки на крыше в районе лоб. стекла., мелкие коцки по кузову. По Автогеке зафиксирован расчет кузовного ремонта на 1400000 руб (фиктивный).

3. Технический осмотр

Примечание:

• Диагностика – Без замечаний •

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	