


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

04.07.2024

Марка	Toyota	Модель	RAV4
Год	01/01/2010	Пробег	206963 км
ВИН	JTMBE31V00D034650	Цвет	Бежевый
Двигатель	1987 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2012/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 АУХ
- 15 Передние противотуманные фары
- 16 Галогеновые фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Имобилайзер
- 20 Подушки безопасности боковые
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Антипробуксовочная система
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Bluetooth
- 26 USB порт
- 27 Подогрев передних сидений
- 28 Мультируль
- 29 Электроподъемники передние
- 30 Электроподъемники задние
- 31 Отделка кожей рычага КПП
- 32 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9	X			Неисправна камера; Неисправна камера
10		X		Затертости; Затертости
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17			X	
18			X	
19			X	
21	X			Не держит
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30		X		Загрязненность; Загрязненность
31		X		Загрязненность; Загрязненность
32			X	
33			X	
34		X		Загрязненность; Загрязненность
35		X		Загрязненность; Загрязненность
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	Свист ремней; Кристаллизация в ручейках ремня; Свист ремней; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
5	Катушки зажигания		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
12	Проверка генератора	X		Шум подшипников
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель	X		Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Следы масла на стыке блока цилиндров и гбц Имеются следы ремонта
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X		Рывки КПП при трогании
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X		Отсутствует катализатор
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей		X	Отсутствует
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Передние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные передние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X	Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	

Комментарии, примечания				
Проверил:			Романов А.В.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X	Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X		Течь амортизатора левого; Течь амортизатора левого
5	Проверка стояночного тормоза		X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Романов А.В.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Романов А.В.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X		Течь заднего сальника КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X		Течь хвостовика
8	Тормозные шланги, трубки		X	Коррозия трубок
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	Имеются повреждения
12	Наличие защиты картера		X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал		X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Вырезан катализатор
Комментарии, примечания				
Проверил:			Романов А.В.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
5	Тормозные шланги, трубки		X	Коррозия трубок
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал		X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Романов А.В.	
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Замят левый порог; Замят правый правый; Замят левый порог; Замят правый правый

5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова	X			Кузовной ремонт/замена заднего левого крыла
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:				Романов А.В.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Вашенко Д.А. Подпись:		Поескова А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: