

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

окрашен капот. 120 ткм пробег. Два ключа

3. Технический осмотр

Примечание:

Выдавлен пер. лев. парктроник. Не работает омыватель фар. Не складывается правое зеркало.
Масло ДВС черное. Торм. жидкость пора менять. Жид. ГУР меньше минимума. Износ и трещина привод ремня.
Запотевание на раз. КПП.
ПТК-1,5 ЗТК-3
Загнуты ламели радиатора кондиционера. Радиатор ДВС мыть. Запотевание КПП. Коррозия приемной трубы сечет.
Заменить- втулки зад. стабилизатора. Коррозия выхл. системы.
Нет возможности измерить компрессию. Кузов бит в переднюю часть. Провисла пер. левая дверь, сломан ограничитель.
По салону. Плохо переключаются кнопки включения моторчика вентилятора клим. установки.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	