

### 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

### 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Салон:

--

Примечание:

SKODA OCTAVIA птс ОРИГИНАЛ (2 владельца) 2011, 232267 ткм DSG 1.4 БЕНЗИН, ключ 1 Горит чек. По автотеке есть расчетные ремонты по ДТП. Низы дверей бьются до 300мкм все четыре. По порогам до 1000мкм. Дефекты по кузову: сколы по кузову, мелкие притертости, смотреть фотографии.
---

### 3. Технический осмотр

Примечание:

не проводилась
----------------

### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет