

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (309 мкрн)
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	О (171 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (180 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (260 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (350 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: Максимальная на МКПП 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 2 хоз 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Да / Нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки):нет информации 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: сигнализация с обратной связью 11. Покраски и работы: окрас перед крыльев, и правой стороны-сделано отлично 12. Повреждения: нет
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Стояночный тормоз-ругулировка; 2. Передние и задние диски и колодки-износ; 3. Люфт левой стойки стабилизатора; 4. Не значительное запотевание передней крышки ДВС; 5. Панель приборов-перешита; 6. Подушки безопасности водителя и переднего пассажира-стоят обманки;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет