

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	В
Задний бампер:	Т
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	В
Капот:	С
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

разбиты передние ПТФ, не горит подсветка номера 2 ШТ, сколы и царапины на лобовом стекле, не работает А/С, заменить АКБ, отсутствует крышка бачка омывающей жидкости, требуется углубленная диагностика ЕСМ, мойка радиаторов, течь рулевой рейки

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	