

Технический осмотр

Примечание:

Окрас – зад.лев.кр.1200, пр.дв.160 • Диагностика – не заводится и не едет • Повреждения – многочисленные дефекты по кузову

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	